

Фотоинструкция 303-1

1. [303] «303-1» /БРВ/ «Mitsubishi Lancer» 1.3/1.6, Comfort, седан, 82/98л.с., М5, ГУР, П, вып. 2005г.

Комплектация	303	
Модель автомобиля		
«Mitsubishi Lancer» 1.3/1.6, Comfort, седан, 82/98л.с., М5, ГУР, П, вып. 2005г.		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø23,8 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится ниже карданного соединения в средней части рулевого вала около вилки шарнира (фото №1), под панелью в зоне между педалями тормоза и газа. Стопор вставляется справа, со стороны педали газа в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). При повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в рычаг педали тормоза или кронштейн, при повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в рычаг педали тормоза или металлический кронштейн рулевого вала (фото №2).</p>		
Примечание:		
<p>а) перед установкой БРВ на автомобиль с АКПП закрепить гибкий привод (тягу) как можно дальше от зоны перемещения стопора (во избежание случайного повреждения). б) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
22.07.2005 12:50		